

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CE
kat. II

UBRANIE OCHRONNE OSTRZEGAWCZE:

Bluza ochronna, ostrzegawcza softshell OCH-S-003;

Zastosowane materiały: 95% poliester, 5% elastan, 350 g/m²

PRZEZNACZENIE:

Odzież wizualnie sygnalizuje obecność użytkownika. Przeznaczona jest do zabezpieczenia w sytuacji zagrożenia w różnych warunkach oświetlenia dziennego i w ciemności, w oświetleniu światła pojazdów. Odzież przeznaczona jest dla osób wykonujących pracę w miejscu gdzie muszą one być dostrzegane przez innych użytkowników. Obserwator powinien umieć spostrzec i rozpoznać osobę wyposażoną w ten rodzaj odzieży oraz podjąć odpowiednie środki ostrożności. Adresatem takiego rodzaju ubrania są osoby pracujące w warunkach ograniczonej widzialności.

WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA NORM ZHARMONIZOWANYCH:

- EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013) Odzież ochronna - Wymagania ogólne
- EN ISO 13688:2013/A1:2021 (PN-EN ISO 13688:2013-12/A1:2022-02) Odzież ochronna - Wymagania ogólne
- EN ISO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471:2013-07) Odzież o intensywnej widzialności. Metody badania i wymagania
- EN ISO 20471:2013/A1:2016 (PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02) Odzież o intensywnej widzialności -- Metody badania i wymagania

- Wyrób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

OKRES TRWAŁOŚCI:

Ubranie zachowuje właściwości ochronne do 5 prąń włącznie lub krócej do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Pranie zgodne z oznaczeniem na wyrobie. Po 5 praniach, właściwości fluorescencyjne ubrania zostają utracone, należy wtedy zniszczyć ubranie poprzez przecięcie w kilku miejscach, aby uniknąć jej ponownego użycia. Określona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z czasem użytkowania wyrobu. Czas użytkowania będzie także zależny od warunków użytkowania, warunków przechowywania itd

UŻYTKOWANIE:

Ubranie zapewnia najwyższy poziom ochrony i najwyższą wyróżnialność użytkownika. Odpowiednia ochrona zapewniona jest tylko wtedy, gdy noszona odzież jest właściwej wielkości i jest zapięta. Przed użyciem sprawdzić czy odzież jest czysta i nie posiada rozprutych szwów lub innych wad, które mogłyby uszczuplić jej cechy użytkowe.

Objaśnienie znaków graficznych na oznakowaniu ubrania:



UWAGA – ograniczenia stosowania

Poziom widoczności uzależniony jest od stopnia zużycia oraz zabrudzenia ubrania ostrzegawczego.

Ubrania zabrudzone należy wyczyścić zgodnie z zaleceniami.

Zakazuje się naprawiania odzieży. Zniszczone ubrania należy wymienić na nowe, zapewniające odpowiednią widoczność. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

PRZECHOWYWANIE:

Odzież należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed gryzoniami i zamoczeniem w odległości, co najmniej 1m od grzejników. Złożone i skompletowane wyroby jednego rodzaju i wielkości, wykonane z tego samego rodzaju materiału pakować w worki foliowe przewiązać tamą lub sznurkiem. Zaleca się raz na kwartał realizację przeglądu składowanej odzieży. Nie przechowywać zabrudzonej odzieży. Odzież uszkodzona powinna być niezwłocznie wycofana z użytkowania.

TRANSPORT:

Każdy wyrób pakowany jest w foliowe opakowanie jednostkowe, stanowiące ochronę podczas przechowywania i transportu. Do transportu odzieży używać środków transportu krytych, ze szczelnym dachem. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Jednostka notyfikowana biorąca udział w procesie oceny zgodności: Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o. o., 91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36, Nr notyfikacji 2534.

Deklaracja zgodności UE do pobrania ze strony www.flaxpol.pl